

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0385-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Reparación de sistema eléctrico para: 8 aulas, 3 bodegas, 1 centro de computación, 2 cocinas, 2 servicios sanitarios.



Foto 2: Pintura para el establecimiento para cubrir los módulos 1,2,3,4,5.



Foto 3: Servicios sanitarios y sus accesorios: Reemplazamiento de tazas sanitarias por mal estado



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes ya que las mismas presentan desboronamiento.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---------------------------------------	---