



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuij, aldea Tzanjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-2420-41	FECHA:	8/04/2024



Foto1: Cerco perimetral: Instalación de barandas, parte frontal y lateral del establecimiento



Foto2: Cocina: Instalación de lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Cocina: Sustitución de plancha.



Foto 4: Cocina: Instalación de piso granito



Foto 5: Cocina: Instalación de ventanales



Foto 5: Aulas segundo nivel y bodega: Reparación, mantenimiento e instalación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuij, aldea Tzanjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-2420-41	FECHA:	8/04/2024



Foto 7: Instalación de chapas para puertas de dirección y dos aulas



Foto 8: Repello de pared interior de dirección y parte exterior derecha.





Foto 9: Saniatarios: Instalación de azulejo, piso cerámico, sustitución de accesorios de retretes, (mangueras, tapaderas, y kit de accesorios)



Foto 10: Sustitución de lámparas tipo tubo led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---