

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ALDEA LA FRAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR JOSE AUGUSTO GUERRA CERNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-010019-43	FECHA:	14 DE MARZO 2025



1.1 Relleno de fosa en area de patio



1.3 Sustitucion de piso por piso de cemento liquido



2.1 Sustitucion de puerta de metal en baños de 1.60x0.80



2.2 Mantenimiento de servicios sanitarios

SUSTITUCIÓN DE REPODO.



5.1 Impermeabilizacion de pila



5.2 Mantenimiento de paredes de pila

Que' nardón?

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la CPE

**CONSEJO EDUCATIVO
DE EORM
ALDEA LA FRAGUA**

Firma y Sello del Presidente de la CPE

Firma del Director

**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PROF. JOSE AUGUSTO GUERRA CERNA
DIRECCION
ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público