

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0020-43	FECHA:	12 de Marzo del 2025



Foto1: Sustitucion de soporte de madera por metal ✓



Foto 2: Sustitucion de lamina por lamina troquelada ✓



Foto 3: Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico ✓



Foto 4: Mantenimiento de columnas ✓

No está en buenas condiciones




Foto 5: Elaboracion de torta de cemento en patio ✓



Foto 6: Reparacion de pila ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0020-43	FECHA:	



Foto1: Instalacion base de metal para rotoplas



Foto 2: Sustitucion de pila de cemento por pila de plastico

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público