



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFA. SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 1: Nivelación y Compactación para Fundición de Piso en Aulas



Foto 2: Repellos y Cernidos en Aulas



Foto 3: Repellos y Cernidos en Aulas



Foto 4: Nivelación para Piso de Concreto en Baños




Foto 5: Instalación de Azulejo en Baños



Foto 6: Instalación de Azulejo en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny D Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 7: Instalación de Piso Cerámico Mate



Foto 8: Sustitución de Piso de Concreto en Baños



Foto 9: Sustitución de Piso de Concreto en Baños



Foto 10: Sustitución de Inodoros en Baños



Foto 11: Sustitución de Puertas de Metal en Baños



Foto 12: Sustitución de Chapas en Puertas de Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny D. Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFA. SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 13: Sustrucción de Chapas en Puertas de Baños



Foto 14: Instalación de Azulejo en Lavamanos en Baños



Foto 15: Pintura en Muros de Baños



Foto 16: Pintura en Muros de Baños



Foto 17: Sustrucción de Lámina Troquelada Dañada por Lámina Troquelada



Foto 18: Sustrucción de Lámina Troquelada Dañada por Lámina Troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Harleny D. Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFA. SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 19: Sustitución de 2 Cisternas de Agua de 1,100 Litros y Base de Metal en Baños



Foto 20: Instalación de Azulejo en Pilas de Baños



Foto 21: Sustitución de Mueble de Concreto por Mueble de Concreto en Cocina



Foto 22: Instalación de Ventanas PVC en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny D. Baurer
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público