

HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-42	FECHA:	1/10/2025




Foto 1: Reparación de Servicios Sanitarios: Pañuelos, Impermeabilización de Losa, Suministro de Piso y Azulejos. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 2: Reparación de Servicios Sanitarios: Pañuelos, Impermeabilización de Losa, Suministro de Piso y Azulejos. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios: Pañuelos, Impermeabilización de Losa, Suministro de Piso y Azulejos; Desmontaje de Pila Plástica y Suministro de Lavamanos de Concreto. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios: Pañuelos, Impermeabilización de Losa, Suministro de Piso y Azulejos; Desmontaje de Pila Plástica y Suministro de Lavatrapeadores. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 5: Reparación de Cocina: Remoción de Pared Intermedia, Suministro de Lavaplatos, Gabinetes, Sistema Eléctrico y Reubicación para Gabinetes Aéreos. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 6: Reparación de Cocina: Sustitución de Ventana de PVC + Vidrio de 5MM. Con Ventanilla para dar Alimentación a los Estudiantes. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-42	FECHA:	1/10/2025




Foto 7: Reparación de Cocina: Remoción de Pared Intermedia, Suministro de Lavaplatos, Gabinetes, Sistema Eléctrico y Reubicación para Gabinetes Aéreos. Y Sustitución de Flaponeras y Bombillas. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 8: Reparación de Cocina: Remoción de Pared Intermedia, Suministro de Lavaplatos, Gabinetes, Sistema Eléctrico y Reubicación para Gabinetes Aéreos. Y Sustitución de Flaponeras y Bombillas. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 9: Reparación de Bodega: Sustitución de Madera por Estructura de Metal, Costaneras, Lámina Troquelada Calibre 26 Legítima, Canal Metálico, Cerramiento de Block, Balcones Metálicos, Reinstalación de Puerta Metálica. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.



Foto 10: Reparación de Bodega: Sustitución de Madera por Estructura de Metal, Costaneras, Lámina Troquelada Calibre 26 Legítima, Canal Metálico, Cerramiento de Block, Balcones Metálicos, Reinstalación de Puerta Metálica. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.




Foto 11: Reparación Sistema Eléctrico: Sustitución de Flaponera y Bombilla en: Cocina, Aula 1, Aula 2 y en Bodega. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.




Foto 12: Reparación Sistema Eléctrico: Sustitución de Flaponera y Bombilla en: Cocina, Aula 1, Aula 2 y en Bodega. EODP ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
DIRECCIÓN
ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA