



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: VIDRIOS VENTANA (se instalarán vidrios a todas las ventanas y se sustituirán las que están quebradas)



Foto 2: ESTRUCTURA VENTANA (se desmontará toda la estructura para lijarlas, cepillarlas y pintarlas)



Foto 3: LAVAMANOS BAÑOS (



Foto 4: LAVAMANOS BAÑOS NIÑAS (Se hará la demolición del lavamanos actual y se fabricará uno nuevo porque el actual presenta daños, resulta más factible sustituir que reparar)



Foto 5: GRIFOS DE BAÑOS (Trabajos a realizar)



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO BAÑO DE NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE ZACAPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	12/11/2025




Foto1: MANTENIMIENTO DE BARANDAS (Cobertura de toda el área de la engrtrada principal , vista exterior de la escuela)



Foto 2: SUSTITUCION DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL POR CHIMENEA Y PALNCHA DE METAL




Foto 5: GABINETES (Se hará uno sobre repisa existente con puertas de PVC y otro debajo)



Foto 6: PISO COCINA (Sustitución con piso antideslizante cerámico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	11/21/2025



Foto1: PILA EN COCINA (Se sustituirá por dos pilas de concreto fundidas)

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro/Educativo Público