

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LLANO DE CALDERON.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE CALDERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0032-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina y estructura de soporte en cocina.




Foto 2: Sustrucción de lámina y estructura de soporte en cocina.



Foto 3: Suministro e instalación de block (subir 2 hiladas) en cocina.



Foto 4: Suministro e instalación de block (subir 2 hiladas) en cocina.




Foto 5: Sustrucción de mueble de concreto, instalación de azulejo e instalación de pila



Foto 6: Sustrucción de estufa rural completa en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Gloria AEP

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LLANO DE CALDERON.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE CALDERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0032-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Instalación de piso cerámico mate en cocina.



Foto 8: Pintura de muros en cocina.




Foto 9: Instalaciones eléctricas en cocina.




Foto 10: Instalación de azulejo en pila de baños.



Foto 11: Mantenimiento de puerta en baños.



Foto 12: Sustitución de inodoros de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria EHP

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LLANO DE CALDERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE CALDERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0032-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 13: Pintura de muros en baños.



Foto14: Sustitución de plancha de concreto en baños.

Foto15:

Foto 16:.

Foto17:

Foto18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria EHP

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

