



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                      | MUNICIPIO:                     | ZACAPA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CAMALOTE, ZACAPA, ZACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-01-0033-43               | FECHA:                         | 28 DE FEBRERO DE 2025            |



Foto 1: Sustrucción de malla por cuadros de 2.80 mts por 2 mts de Tubo Proceso de 1 pulgada y malla de 2 pulgadas de diámetro



Foto 2: Sustrucción de malla por cuadros de 2.80 mts por 2 mts de Tubo Proceso de 1 pulgada y malla de 2 pulgadas de diámetro



Foto 3: Mantenimiento de Portón de Entrada Principal



Foto 4: Mantenimiento de Puerta de Salida de Emergencia



Foto 5: Sustrucción de Pila de Concreto de 2 Lavaderos por una de Concreto de 1 Lavadero a Construirse en la Escuela



Foto 6: Sustrucción de Depósito de Agua de 1100 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Consejo Educativo  
Instituto de Educación  
Caserío  
Camalote  
Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío El Camalote  
Zacapa  
Dirección



Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                      | MUNICIPIO:                     | ZACAPA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CAMALOTE, ZACAPA, ZACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-01-0033-43               | FECHA:                         | 28 DE FEBRERO DE 2025            |



Foto 7: Sustrucción de Piso de Concreto por Piso Cerámico



Foto 8: Sustrucción de Plancha de Metal y Polletón de Estufa Rural



Foto 9: Sustrucción de Balcón e Instalación de Ventana de PVC



Foto 10: Instalación de Azulejo en Mueble de Concreto



Foto 11: Instalación de Pila Plástica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

