



Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MAJADA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0042-43	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2,025

AULAS



Foto1: Desinstalación de Techo

AULAS



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina COLORAlum y Suministro e Instalación de Cielo Falso

AULAS



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

DIRECCIÓN



Foto 4: Desinstalación de techo duralita y Sustitución por lamina COLOR Alum calibre 26

DIRECCIÓN



Foto 5: Suministro e Instalación de soporte de metal



Foto 6: Dotación de altura nivelada a paredes de concreto para colocación de estructura de soporte de metal y techo de lamina, así mismo su mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

