

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0043-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: RED DE AGUA POTABLE: SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORRO Y TUBERIA EN PILA DE COSINA.



Foto 2: REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE EN PILA, AZULEJO EN FONDO DE PILA DE COSINA




Foto 3: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA EN COSINA



Foto 4: REAPARACION E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN COSINA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN PUERTA PRIMARIA 2



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN PRIMARIA 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0043-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO PUERTA DE METAL DIRECCIÓN (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 8: VENTANA: MANTENIMIENTO DE BALCÓN DE METAL (PINTURA) PRIMARIA 2, DIRECCIÓN,



Foto 9: VENTANA: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL POR VENTANA PVC, AULA DE PRIMARIA 1



Foto 10: SUSTITUCION DE CANALES DE PVC POR CANAL DE METAL Y SUS BAJANTES. EN CORREDORES



Foto 11: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL DE INGRESO



Foto 12: REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO EN TORTA DE CEMENTO EN INGRESO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0043-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 13: REPELLO, CERNIDO Y PINTURA EN MURO AULA PRIMARIA 1



Foto 14: REPELLO, CERNIDO, PINTURA EN AULA DE PRIARIA 2



Foto 15: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 16: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 17: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA (CON SENSOR DE APAGADO)



Foto 18: REPARACION DE PAÑUELOS EN TERRAZA DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0043-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 19: IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE TERRAZA DE SANITARIOS



Foto 20: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 21: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODOROS




Foto 22: REPELLO, CERNIDO, PINTURA EN MUROS DE SANITARIOS



Foto 23: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DIRECCION




Foto 24: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN AULA PRIMARIA 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---