

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUMUZNA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0048-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Electricidad en Aulas



Foto 2: Electricidad en Aulas



Foto 3: Sustitución de Lámina y Estructura de Soporte de Metal en Baños



Foto 4: Sustitución de Canal de Aguas Pluviales en Baños




Foto 5: Repellos y Cernidos en Muros de Baños




Foto 6: Sustitución de Inodoros en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUMUZNA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0048-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025




Foto 7: Instalación de Lavamanos con Base de Block



Foto 8: Mantenimiento de Puertas de Baños



Foto 9: Instalación de Pila de Concreto y Block e Instalación de Tubería para Aguas Servidas en Cocina



Foto 10: Sustitución de Mueble de Concreto con Azulejo en Cocina



Foto 11: Instalación de Piso Cerámico Mate en Cocina



Foto 12: Repellos, Cernidos y Pintura en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUMUZNA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0048-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025




Foto 13: Repellos, Cernidos y Pintura en Cocina




Foto 14: Sustitución de Lámina Troquelada en Cocina




Foto 15: Área para Instalación de Cisterna y Base de Metal en Cocina




Foto 16: Pintura en Muros Interiores y Exteriores en Muro Perimetral



Foto 17: Repellos y Cernidos en Muro Perimetral



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---