

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                               |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                        | MUNICIPIO:                     | ZACAPA            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Lucía | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA LUCÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-01-0050-43                                 | FECHA:                         | 5/3/2025          |



FOTO 1: Pintura de Muros Exteriores e Interiores en aulas



FOTO 2: Cernidos en Aulas, baños y cocina



FOTO 3: Sustitución de Chapa por Chapa Yale



FOTO 4: Sustitución de Canal de PVC por canal de Metal



FOTO 5: Instalación de bajadas pluviales en canal

FOTO 6: Sustitución de inodoros **DE EXCELENTE CALIDAD.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

ESQUELETO OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA, ZACAPA, YUC.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION

ESQUELETO OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA, ZACAPA, YUC.




FOTO 7: Sustitución de piso de baldosa en patio



FOTO 8: Sustitución de piso de baldosa en patio




FOTO 9: Sustitución de Portón, Instalación de Rampa de Acceso e Intercomunicador en Entrada Principal

FOTO 10:

FOTO 11:

FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
