

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAPATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0051-43	FECHA:	04 DE ABRIL DE 2025



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores, con zócalo de pintura de aceite



Foto 8: Mantenimiento en canales de agua pluvial, colocación de abrazaderas de bajadas de agua en mal estado, cambio de tubo de bajada de agua.



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 1,000 lt



Foto 9: Fabricación e instalación de estructura para tanque.



Foto 5: Fabricación e instalación de estructura para tanque



Foto 6: Sustitución de accesorios de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gelma Idalia Hernández Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF

Karla Celeste Vargas García de Ortiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

