

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0058-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Instalacion de puerta de metal y de puerta con cedazo



Foto 2: Aquí iría la pila y el top de concreto, la pared repellada.



Foto 3: Repello en pared



Foto 4: Instalación de piso cerámico





Foto 5: Instalacion de mosquitero en laparte abierta



Foto 6: Instalacion de mosquitero en la parte abierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0058-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Levantado de paredes nuevas no existe nada



Foto 2: Levantado de paredes nuevas no existe nada



Foto 3: Levantado de paredes nuevas no existe nada



Foto 4: Levantado de paredes nuevas no existe nada




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.R.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---