

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MARIQUITA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0065-43	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025



Foto1: Sustitución de Lámina en Aulas



Foto 2: Sustitución de Estructura de Soporte en Aulas



Foto 3: Pintura en Muros de Aulas



Foto 4: Sustitución de Lámina y Estructura de Soporte en Cocina




Foto 5: Sustitución de Pila de Concreto en Cocina a Construir en la Escuela




Foto 6: Sustitución de Mueble de Concreto en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARIQUITA, ZACAPA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0065-43	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025



Foto 7: Sustrucción de Plancha y Tubos para Chimenea de Metal



Foto 8: Instalación de Muros de Block en Cocina



Foto 9: Sustrucción de Piso de Concreto por Piso Cerámico Mate en Cocina




Foto 10: Instalación de Ventana de Metal en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Camalote
Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Camalote
Zacapa