

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATAZANO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0069-43	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2025




Foto 1: No hay acceso Vehicular a la Escuela, se debe tomar en Cuenta en los Costos que se debe de trasladar los materiales cargados por Personas



Foto 2: No hay acceso Vehicular a la Escuela, se debe tomar en Cuenta en los Costos que se debe de trasladar los materiales cargados por Personas



Foto 3: Instalación de Cielo Falso PVC en Aulas



Foto 4: Instalación de Cielo Falso PVC en Aulas



Foto 5: Cierre de Espacio entre Muro y Lámina (Entabicado) En Aula



Foto 6: Instalación de Ventanas y Reconstrucción de Balcones de Metal en Dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATAZANO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0069-43	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2025



Foto 7: Sustitución de Chapa en Puerta en Dirección



Foto 8: Instalación de Estructura de Metal por Lado Interno del Techo (para Evitar el Ingreso de Ladrones) en Bodega



Foto 9: Sustitución de Estufa Rural Completa en Cocina



Foto 10 : Instalación de Piso Cerámico en Cocina




Foto 11 : Instalación de Mueble de Concreto, Drenaje de Aguas Servidas y Agua Potable en Cocina



Foto 12: Instalación de Estructura de Metal por Lado Interno del Techo (para Evitar el ingreso de ladrones) en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATAZANO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0069-43	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2025





Foto 13: Sustitución de Cisterna de Agua de 1,100 Lts en Cocina



Foto 14: En la Presente fotografía se puede observar la Ausencia de los 2 Cisternas de Agua que se plasman en la foto No. 13, pues los mismos fueron Robados de las Instalaciones de la Escuela

Donar la denuncia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

