

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shuntuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0070-43	FECHA:	19/06/2025




Foto 1: Fundición de base de cemento sobre el nivel del suelo para instalación de tinaco.




Foto 2: Sustitución de postes de madera por postes de cemento



Foto 3: Sustitución de alambre espigado e implementación de malla galvanizada



Foto 4: Demolición de muro en mal estado y construcción de un nuevo muro perimetral



Foto 5: Sustitución de malla galvanizada




Foto 6: Sustitución de baños por baños lavables

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Osorio

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shuntuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0070-43	FECHA:	19/06/2025




Foto 7: Fabricación de gabinete aereo de mampostería




Foto 8: Apertura de ventana en pared 1x1



Foto 9: Fabricación de mesón de concreto alisado




Foto 10: Sustitución de canales de pvc por canales de lámina aluzinc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector DSOX

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público