



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA, JORNADA NOCTURNA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 9-51 BARRIO TAMARINDAL ZONA 1, ZACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0073-45	FECHA:	20/10/2025




Foto1: Instalación de pila de concreto con instalación de sistema de agua potable y drenaje con medidas de 280 largo x 85 de ancho x 95 de alto



Foto 2: Suministro e intalación de rotoplas de 2,500 lts con su sistema de tubería para el area de cocina




Foto 3: Instalación de banquetta de concreto de 3x3 en la parte de afuera de la cocina para la instalación del rotoplas



Foto 4: Sustitución de planchas de concreto en mal estado en el area de la cancha



Foto 5: Sustitución de planchas de concreto en mal estado en el area de la cancha



Foto 6: Sustitución de planchas de concreto en mal estado en el area de la cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público