



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Santa Anita Lajinco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Anita Lajinco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0092-42	FECHA:	5/05/2025




Foto1: Accesorios Electricos en Mal estado




Foto 2: Tomas de Corriente en mal estado (Algunos no Funcionan por mal conexion)




Foto 3: Area de Escenario (Funciona como aula tambien) Colocacion de Bombillos y Cielo Falso




Foto 4: Ponerle Pañuelos a una parte de la terraza pegada de lado del escenario ya que sufre de humedad




Foto 5: Renglon 5.2 (Persiana de Vidrio alambrado)




Foto 6: Fotografia para hacer referencia al renglon 7.2 y 7.3 (Impermeabilizante y Pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Isobel Leonor M. Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Santa Anita Lajinco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Anita Lajinco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0092-42	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Pila para Azulejo




Foto 2: Techo de aula parvulos PVC para Cielo Falso



Foto 3: Mesa de Madera en Mal estado (Renglon 8.2 MESON DE CONCRETO)



Foto 4: Estufa Artesanal demasiado pequeña (RENGLON 8.1) (2.1 esto para las ornillas) + (un meson de 0.9 mt de largo) (0.90mt de ANCHO TOTAL) (Renglon 8.4, Campana o chimenea sobre poyeton, 2.1 de largo por 0.6 de ancho "comprende unicamente ornillas) (0.60 DE ANCHO A PETICION DE PADRES)



Foto 5: Lamina con Goteras y Area de Bodega de Alimentos (Cielo Falso) y lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Sustitucion de Piso Liquido por Ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Isabel Leoncio

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Santa Anita Lajinco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Anita Lajinco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0092-42	FECHA:	5/05/2025



Renglon 10. Piso de concreto frente a salon de parvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma isabel leonardo
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

