



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Trapiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0106-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 1: Sustrucción de chapa de la puerta principal



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto (por piso de torta pulido, área de juegos)



Foto 3: Pintura en muros exterior e interior




Foto 4: Pintura en muros exterior e interior



Foto 5: Sustrucción de inodoro



Foto 6: Sustrucción de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maribel Mentel García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Trapiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0106-43	FECHA:	21/10/2025




Foto 1: Reparación de azulejo en mueble de cocina




Foto 2: Sustitución de pila de dos lavaderos



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas en el salón de clases a un costado para introducir mobiliario y equipo




Foto 4: Cernido en muro (se aplicara cernido al cambiar malla por block)



Foto 5: Instalación de estructura portante de metal, filtración de agua de lluvia en corredor (extensión en patio)




Foto 6: Instalación de estructura portante de metal, filtración de agua de lluvia en corredor (extensión en patio)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maribel Mendoza García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Trapiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0106-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 1: Mantenimiento a porton de metal (lijado y pintura)



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block (esta muy bajo frente a calle principal)



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada (cambiar malla por block, deterioro de malla y tubo HG)




Foto 4: Reparación de bomba de agua (base para bomba)




Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural por salpicaduras al cocinar




Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural por salpicaduras al cocinar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maribel Mendez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

