

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA "A" FINAL Y 9A. CALLE ZONA 2, BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0116-46	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Aula en modulo 1, sustitución eléctrica por falta de iluminadad en el aula y deterioro de la misma.



Foto 2: Dirección, en modulo 1, sustitución eléctrica por falta de iluminadad y deterioro de la misma.



Foto 3: Aula modulo 1, sustitución de estructura techo duralita por lámina.



Foto 4: Dirección modulo 1, sustitución de estructura techo duralita por lámina.



Foto 5: Servicios Sanitarios varones, módulo 1, cambio de llaves de lavamanos, pintura e iluminadad.




Foto 6: Servicios Sanitarios señóritas, módulo 1, cambio de llaves de lavamanos, pintura e iluminadad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---