


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Loma Colonia El Chaparro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0117-45	FECHA:	29/09/2025




Paredes de sanitarios de varones manchadas y descascaradas (aplicación de azulejo y pintura)



Paredes de sanitarios de mujeres manchadas (aplicación de azulejo y pintura)



Puertas en mal estado (Tubería se encuentra oxidada y podrida)




Area a intervenir en terraza de segundo nivel



Repello y cernido en balcones sellados (se va quitar el balcon)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 
---	--	---