

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL OASIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OASIS, ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0131-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 1: Sustitución de Sistema Eléctrico en Aulas



Foto 2: Sustitución de Sistema Eléctrico en Aulas



Foto 3: Sustitución de Interruptor en Aulas



Foto 4: Instalación de Piso Cerámico Mate en Aulas



Foto 5: Instalación de Piso Cerámico en Aulas



Foto 6: Sustitución de Lámina Troquelada por Lámina de Policarbonato para Iluminación de Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Denia Isidro García Gutiérrez

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL OASIS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL OASIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OASIS, ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0131-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 7: Pintura en Muros de Aulas



Foto 8: Pintura en Muros de Aulas



Foto 9: Pintura en Muros de Aulas



Foto 10: Sustitución de Ventiladores de Pared en Aulas



Foto 11: Sustitución de Ventiladores en Aulas



Foto 12: Sustitución de Cisterna en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Renig Isidra Garguá Gutiérrez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL OASIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OASIS, ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0131-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 13: Instalación de Tubería PVC en Baños



Foto 14: Instalación de Puerta de Metal en Baños



Foto 15: Área para Instalación de Lavamanos de Block en Baños



Foto 16: Instalación de Puertas de PVC en Gabinetes en Cocina



Foto 17: Demolición, Sustitución de Ventana de Metal e Instalación de Balcón de Metal en Muro Perimetral (Se Pretende Darle Ampliación a la Ventana para Mejor Ventilación)



Foto 18: Instalación de Planchas de Concreto en Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Denia Isidra García Gutiérrez
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL OASIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OASIS, ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0131-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2025



Foto 19: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Denia Isidra García Gutierrez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

