

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Loma Pareja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Pareja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0132-43	FECHA:	28/07/2025

Reparación de sistema Eléctrico



Foto1: Lámparas en mal estado de toda la escuela. Las lámparas no sirven la escuela no cuenta con iluminación.

Reparación de sistema Eléctrico



Foto 2: Se instalará un circuito, la caja del circuito y el flipon se encuentran en buen estado, se sustituirá el cableado, tomacorrientes, lámparas, plafoneras, interruptores, y todos sus accesorios.

PISO




Foto 3: Sustitución de piso cerámico en baños y una aula. Se desea sustituir el piso del baño por piso cerámico morroñoso velando la integridad de los niños por una caída cuando se moja. Igual el aula o bodega se desea sustituir ya que se encuentra en mal estado.

Azulejo



Foto 4: Sustitución de azulejo en paredes de baños dañadas. Se desea colocarle azulejo ya que las paredes se están poniendo blancas y la pintura se cae de las paredes. Para proteger la pared y tener una mejor higiene se desea colocar azulejo.

MURO PERIMETRAL



Foto 5: Reparación de muro perimetral Dañado por lluvia. Se levantarán siete pilas de bloques mas reforzamiento de columnas ya que se ha dañado por lluvia y también han intentado ingresar ladrones a la escuela por eso se reforzará y se le colocará alambre de púas.

MURO PERIMETRAL





Foto 6: Sustitución de portón de metal dañado. Se desea sustituir ya que se dañó por la lluvia y sale mejor cambiarlo ya que por la seguridad de la escuela y de los niños se va a hacer todo de metal sin malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Loma Pareja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Pareja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0132-43	FECHA:	28/07/2025

REPARACIÓN DE COCINA



Realización de gabinetes para guardar utensilios de cocina, ollas, cucharones, frideras, sartenes y producto no perecedero.

REPARACIÓN DE COCINA




Realización de una plancha para colocar la comida cuando ya este preparada.

PINTURA DE MUROS EXTERIORES



PINTURA EN MUROS EXTERIORES DAÑADOS POR LA LLUVIA CONSTANTE.

PINTURA DE MUROS EXTERIORES



DESPUES DE LA REPARACION ES CONVENIENTE PINTAR EL AREA EXTERIOR DEL MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

