

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA LA VEGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0133-43		06 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Instalación de Ventanas PVC en Aulas



Foto 2: Instalación de Ventanas PVC en Aulas



Foto 3: Instalación de Ventanas PVC en Aulas



Foto 4: Sustitución de Canal de Metal en Aulas



Foto 5: Área de Para Instalación de Cisterna de Agua de 1,100 Litros y su Base de Metal de 3 Mts de Alto en Cocina




Foto 6: Instalación de Balcón de Metal en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVER morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA LA VEGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0133-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Sustitución de Banqueta de Concreto en Corredor



Foto 8: Sustitución de Banqueta de Concreto en Corredor



Foto 9: Pintura en Muros Exteriores e Interiores en Corredor



Foto 9: Pintura en Muros Exteriores e Interiores en Corredor



Foto 11: Instalación de Baranda en Área de Peligro en Corredor



Foto 12: Instalación de Baranda en Área de Peligro en Corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EVER morales
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA LA VEGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0133-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025




Foto 13: Sustitución de Accesorios para Inodoro en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>EVER MORALES</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--