

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO LAS CAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0317-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO A PISO CERÁMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE BLOCK POR COCINA DE LADRILLO TAYUYO / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA / PLANCHA DE ESTUFA DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAVATRASTOS DE CEMENTO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL A VENTANA DE PVC





Foto 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: MANTENIMIENTO AL PORTON DE METAL Y CAMBIO DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO LAS CAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0317-43	FECHA:	28/07/2025




Foto 7: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERES (PINTURA IMPERMEABLE)




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE BLOCK DAÑADO EN MURO PERIMETRAL Y REPLLO / EL MURO YA SE ENCUENTRA MUY DEBILITADO



Foto 10: EL MURO YA CUENTA CON UNA SERIE DE ESTOS AGUJEROS SE DEDUCE QUE ES POR EL DETERIORO DE LOS MISMOS



Foto 11: EL MURO PERIMETRAL YA SE ENCUENTRA CAIDO DEBIDO AL TIEMPO QUE ESTE TIENE.




Foto 12: EL MURO PERIMETRAL PRESENTA ACUMULACIÓN DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

