

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0337-43	FECHA:	17/11/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26'. Se realizará una ampliación de la cubierta ya que debido a fuertes lluvias ingresa el agua en las Aulas .



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal. Se realizará una ampliación de la estructura del techo ya que debido a fuertes lluvias ingresa el agua en las Aulas



Foto 3: Instalación de canal de metal (0.40x0.20mx15m)



Foto 4: Instalación de bajada de agua pluvial tubo Pvc de 3"




Foto 5: Sustitución de piso torta de concreto por piso cerámico




Foto 6: Sustitución de chapas en puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Reyna Zabala



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0337-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 7: Sustrucción de Portón de metal (4.35mx3.00m)



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (0.90mx2.00m)



Foto 9: Instalación de ventana de metal



Foto 10: Instalación de balcón metálico



Foto 11: Sustrucción de accesorios sanitarios



Foto 12: Sustrucción de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0337-43	FECHA:	17/11/2025



Foto 13 Sustrucción de pila de concreto por pila de Block (1.80mx1.10m)



Foto 14 Sumistro e instalación de azulejo en pila de block (1.80mx1.10m)



Foto 15 Reparación de planchas de concreto de patio (9.00x10.00m)



Foto 16 Instalación de mueble de concreto aereo (0.40mx2.00m)



Foto 17 Aplicación de cemento gris en mueble de concreto aereo (0.40mx2.00)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

