



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Chaparro, Zona 2 Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0355-45	FECHA:	04/03/2025



Foto 1: 25 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA CON LAMINA PARA SOMBRA DE 4 SALONES



Foto 2: 25 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA CON LAMINA PARA SOMBRA DE 4 SALONES



Foto 3: 137.21 MT2 DE SUSTITUCION DE BARANDA METALICA EN SEGUNDO NIVEL.



Foto 4: Evidencia de baranda en mal estado y area donde pega el sol a los salones



Foto 5: Evidencia de baranda en mal estado



Foto 6: Evidencia de baranda en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Consejo Educativo INEB, JV, Colonia El Chaparro.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Chaparro, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0355-45	FECHA:	04/03/2025



Foto 1: Baranda existente en mal estado, tubos con material oxidado



Foto 2: Tubería Destruída



Foto 3: Partes Faltantes



Foto 4: Partes Podridas



Foto 5: Partes quebradas y resoldadas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

