

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 CALLE Y 4 AVENIDA 4-20 ZONA 1 ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0087-42	FECHA:	04/04/2025



Foto 1: Instalación de Cielo Falso tipo termopor en aulas y dirección y sustitución de sistema de iluminación y instalación de sistema eléctrico en las aulas para la colocación de ventiladores



Foto 2: Instalación de Cielo Falso tipo termopor en aulas y dirección y sustitución de sistema de iluminación y instalación de sistema eléctrico en las aulas para la colocación de ventiladores



Foto 3: Instalación de Cielo Falso tipo termopor en aulas y dirección y sustitución de sistema de iluminación y instalación de cableado eléctrico en las aulas para la colocación de ventiladores



Foto 4: Instalación de Cielo Falso tipo termopor en aulas y dirección y sustitución de sistema de iluminación y instalación de cableado eléctrico en las aulas para la colocación de ventiladores



Foto 5: Instalación de Cielo Falso tipo termopor en aulas y dirección y sustitución de sistema de iluminación y instalación de cableado eléctrico en las aulas para la colocación de ventiladores



Foto 6: Instalación de Cielo Falso tipo termopor en aulas y dirección y sustitución de sistema de iluminación y instalación de cableado eléctrico en las aulas para la colocación de ventiladores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR/ELA, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 CALLE Y 4 AVENIDA 4-20 ZONA 1 ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0087-42	FECHA:	04/04/2025



Foto 1: Instalación de ventanas pvc color blanco en las aulas




Foto 2: Instalación de ventanas pvc color blanco en las aulas



Foto 3: Instalación de ventanas pvc color blanco en las aulas



Foto 4: Instalación de ventanas pvc color blanco en las aulas



Foto 5: Instalación de ventanas pvc color blanco en las aulas



Foto 6: Instalación de ventanas pvc color blanco en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE LA ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 CALLE Y 4 AVENIDA 4-20 ZONA 1 ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0087-42	FECHA:	04/04/2025



Foto1: Instalación de piso ceramico en el area de la pila



Foto 2: Readecuacion de tubería de agua potable en el area de la pila y cambio de chorros



Foto 3: Instalación de dos lavamanos con sus accesorios




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

