

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0088-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada prepintada calibre 26 en aulas 9 y 10




Foto 2: Sustrucción de lamina por lamina troquelada prepintada calibre 26 en aulas 9 y 10



Foto 3: Sustrucción de canal de plastico y bajada de agua de plastico en aulas 9 y 10



Foto 4: Sustrucción de canal de plastico y bajada de agua de plastico en aulas 9 y 10




Foto 5: Sustrucción de lamina por lamina troquelada prepintada calibre 26 en aulas 11 y 12




Foto 6: Sustrucción de lamina por lamina troquelada prepintada calibre 26 en aulas 11 y 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA, ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0088-43	FECHA:	11/06/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.



 Firma y sello del Presidente de la OPA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público