

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ALDEA CHISPAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0614-42	FECHA:	8/04/2025



Foto 1: Sustrucción de gradas por rampa (incluye demolición de gradas y fabricación de la rampa, se instalará una barandil y un tapasol)



Foto 2: Sustrucción de gradas por rampa (incluye demolición de gradas y fabricación de la rampa, se instalará una barandil y un tapasol)



Foto 3: Sustrucción de puerta metálica con dimensiones de 1.12x2.01m en el ingreso del establecimiento



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en las aulas y dirección



Foto 5: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en las aulas y dirección




Foto 6: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en las aulas y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ALDEA CHISPAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0614-42	FECHA:	8/04/2025



Foto7: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en las aulas y dirección



Foto 8: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en las aulas y dirección



Foto 9: sustitucion de laminas en mal estado en la aula No.1




Foto 10: Instalacion y suministro de cielo falso en las aulas y dirección



Foto 11: Instalacion y suministro de cielo falso en las aulas y dirección



Foto 12: Instalacion y suministro de cielo falso en las aulas y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ALDEA CHISPAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0614-42	FECHA:	8/04/2025



Foto 13: Instalacion y suministro de cielo falso en las aulas y dirección



Foto 14: Instalacion y suministro de cielo falso en las aulas y dirección



Foto 15: Instalacion y suministro de cielo falso en las aulas y dirección



Foto 16: Instalacion y suministro de cielo falso en las aulas y dirección

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

