



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO LAS CANCHITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS CANCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0912-43	FECHA:	4/8/2025



Foto1: Suministro e Instalacion de Cielo Falso tipo termoport



Foto 2: Suministro e Instalacion de Cielo Falso tipo termoport



Foto 3: Suministro e Instalacion de Cielo Falso tipo termoport



Foto 4: Suministro e Instalacion de Cielo Falso tipo termoport



Foto 5: Sustitución de malla y varilla por barandal metalico de tubo rec chapa 18



Foto 6: Sustitución de malla y varilla por barandal metalico de tubo rec chapa 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO LAS CANCHITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS CANCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0912-43	FECHA:	4/8/2025



Foto 7: Sustrución de malla y varilla por barandal metalico de tubo rec chapa 18



Foto 8: Sustrución de malla y varilla por barandal metalico de tubo rec chapa 18



Foto 9: Sustrución de malla y varilla por barandal metalico de tubo rec chapa 18



Foto 10: Instalacion de pared de material tabla yeso para división del aula




Foto 11: Instalacion de pared de material tabla yeso para división del aula



Foto 12: Instalación de lavatrastos inox con griferia con sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maritz G. U.S.
Firma y sello del Presidente de la OPA
ESTANZUELA, ZACAPA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESTANZUELA, ZACAPA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO LAS CANCHITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS CANCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0912-43	FECHA:	4/8/2025



Foto 13: Aperturación de Vano y tallado Y colocacion de ventanda de pvc corrediza he instalacion de balcon en la cocina (parte de adentro)



Foto 14: Aperturación de Vano y tallado Y colocacion de ventanda de pvc corrediza he instalacion de balcon en la cocina (parte de afuera)



Foto 15: Instalación de 6 mt de hiladas de block y aplicación de repello



Foto 16: Instalación de 6 mt de hiladas de block y aplicación de repello

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF ESTANZUELA, ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION ESCUELA CENTRO EDUCATIVO BARRIO LAS CANCHITAS ESTANZUELA, ZACAPA
---	--