

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Morán.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Morán, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0002-43	FECHA:	03/03/2025




FOTO 1: Repellos y cernidos en muros de cocina.



FOTO 2: Instalación de desayunoador de concreto con azulejado en cocina.



FOTO 3: Sustitución de cemento por piso cerámico e introducción de agua potable en cocina.



FOTO 4: Instalación de mueble de concreto con azulejo en cocina.



FOTO 5: Instalación de malla con tubo galvanizado en muros.



FOTO 6: Instalación de portón de malla y tubo Hg en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Orellana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





FOTO 7: Instalación de puerta de malla y tubo Hg en muro perimetral.



FOTO 8: Sustitución de planchas de concreto en patio.




FOTO 9:




FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Orellana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

