

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUENTE MÁRMOL. ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0003-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Instalación de Cielo Falso PVC en Aulas



Foto 2: Instalación de Cielo Falso PVC en Aulas



Foto 3: Instalación de Ventana PVC en Aulas



Foto 4: Instalación de Ventana PVC y Remoción de balcones en Aulas




Foto 5: Instalación de Mueble de Concreto y Azulejo en Cocina



Foto 6: Instalación de Mueble de Concreto y Azulejo en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Nahemi Perez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Yonaycán
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Puente Mármol
Río Hondo, Zacapa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUENTE MÁRMOL. ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0003-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Sustitución de Inodoros en Baños




Foto 8: Instalación de Lavamanos con Base de Block en Baños



Foto 9: Instalación de Piso de Concreto en Bodega




Foto 10: Instalación de Risor, Teja y Pintura de Muro Perimetral



Foto 11: Repellos, Cernidos y Pintura en Muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Ashemi Perez yegou
Firma y sello del Presidente de la CFP



[Signature]
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Puente Mármol
Rio Hondo, Zacapa
Firma y Sello Director Centro Educativo Público