

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                      | MUNICIPIO:                     | RÍO HONDO                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | FINCA EL JOBO, RÍO HONDO, ZACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0096-42               | FECHA:                         | 03 DE MARZO DE 2025              |



Foto1: Sustitución de Piso de Granito por Piso Cerámico Mate PAE 4



Foto 2: Sustitución de Chapas por Chapas Yale en Puertas.



Foto 3: Sustitución de Lámpara por Bombillas Led en Aulas



Foto 4: Sustitución de Caja de Registro de Dos Flípones en Aulas



Foto 5: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada y Mantenimiento de Estructura en Galera de Patio (Se Instalará un Tendam para Reforzar la Estructura de Soporte)



Foto 6: Sustitución de Inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

