

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pozas, Río Hondo Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0107-43	FECHA:	10 de Marzo de 2025



Foto1: Desmontaje de cubierta + estructura de techo existente



Foto 2: Levantado de muros de block pineado a altura de mojinete



Foto 3: Montaje de estructura de techo + cubierta



Foto 4: Suministro e instalación de cableado electrico



Foto 5: Suministro e instalación de lamapara + plafonera



Foto 6: Repello y cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pozas, Río Hondo Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0107-43	FECHA:	10 de Marzo de 2025



Foto 1: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: Polleton de concreto + tubo de extractor de humo



Foto 3: Alacena de concreto



Foto 4: Pila de concreto con un lavadero y forrada de azulejo



Foto 5: Demolición de mesas de concreto existentes




Foto 6: Fundición de mesa recreativa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pozas, Río Hondo Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0107-43	FECHA:	10 de Marzo de 2025



Foto1: Desmontaje de cubierta + estructura de techo existente en bodega



Foto 2: Fundición de losa de concreto de hierro armado



Foto 3: Suministro e instalación de puerta de metal con chapa de sobreponer



Foto 4: Retiro, suministro e instalación de baños



Foto 5: Retiro, Suministro e instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pozas, Río Hondo Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0107-43	FECHA:	10 de Marzo de 2025



Foto1: Suministro e instalación de azulejo en paredes



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal en modulo de baños




Foto 3:




Foto 4: Suministro e instalación de alambre electrico en el modulo de baños




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la E.O.R.M.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--