

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa.	MUNICIPIO:	Rio Hondo.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Casas de Pinto.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas de Pinto, Rio Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0114-43	FECHA:	06/03/2025



FOTO 1: Mantenimiento de división de metal en aulas.



FOTO 2: Pintura en muros interiores y exteriores en aulas.



FOTO 3: Instalación de canal de metal en aulas.



FOTO 4: Demolición de muro existente, Instalación de ventana PVC, Instalación de balcones de metal en cocina.



FOTO 5: Instalación de mueble de concreto con azulejo en cocina.



FOTO 6: Instalación de azulejo en pared y Instalación de drenaje de aguas servidas en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa.	MUNICIPIO:	Rio Hondo.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Casas de Pinto.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas de Pinto, Rio Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0114-43	FECHA:	06/03/2025



FOTO 1: Instalación de agua potable



FOTO 2: Pintura en muros interiores y exteriores en cocina



FOTO 3: sustitución de lavamanos con base de block en baños.



FOTO 4: Instalación de piso cerámico en baños.



FOTO 5: Instalación de baranda de metal de 5mts de largo por 1 mts de alto en patio



FOTO 6: Instalación de agua potable en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF JUNTA ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa.	MUNICIPIO:	Rio Hondo.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Casas de Pinto.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Casas de Pinto, Rio Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0114-43	FECHA:	06/03/2025



FOTO 1: Instalación de azulejo en mesa de concreto en patio.



FOTO 2: sustitución de planchas de concreto en patio.



FOTO 3: pintura en muros exterior e interior.



FOTO 4: mantenimiento en porton entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---