

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M. Aldea Nuevo Sunzapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0841-42	FECHA:	4/12/2025



Foto1: Colocación de planchas de concreto de patio de 83mts cuadrados



Foto 2: Colocación de planchas de concreto de patio de 83mts cuadrados




Foto 3: Pintura interior en muro perimetral cubriendo 340mts cuadrados



Foto 4: Pintura interior en muro perimetral cubriendo 340mts cuadrados




Foto 5: Elaboracion de 42 Ventanas de Pvc de 1.65mt d ancho por 1.40 mt de alto cubicando 2.31 M2 cada una para un total de 97.02 mts2



Foto 6: Elaboracion de 42 Ventanas de Pvc de 1.65mt d ancho por 1.40 mt de alto cubicando 2.31 M2 cada una para un total de 97.02 mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

