



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Biafra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biafra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0002-42	FECHA:	14/03/2025



Foto1: Repello y cernido en muros



Foto 2: Repello y cernido en muros




Foto 3: Repello y cernido en muros



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto frente al área de cocina



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto frente al área de cocina



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Amparo corte



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Biafra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biafra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0002-42	FECHA:	14/03/2025



Foto 7: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 8: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 9: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el modulo de aulas



Foto 12: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

Amparo Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Biafra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biafra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0002-42	FECHA:	14/03/2025



Foto 13: Mantenimiento a estructura (Lijado, Cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura)



Foto 14: Mantenimiento a estructura (Lijado, Cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura)



Foto 15: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio



Foto 16: Sustitución de estufa rural completa (Incluye polletón, plancha y chimenea)




Foto 17: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 18: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

☒ <i>Amparo corte</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Biafra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biafra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0002-42	FECHA:	14/03/2025



Foto 19: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 20: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 21: Sustitución de interruptores dobles



Foto 22: Sustitución de caja de lampara de tubo por plafonera



Foto 23: Sustitución de tablero de flipones



Foto 24: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Amparo Cornejo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Samuel Hernández



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Biafra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biafra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0002-42	FECHA:	14/03/2025



Foto 25: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 26: Sustrucción de caja de lampara de tubo por plafonera



Foto 27: Sustrucción de piso de torta de concreto entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

Amparo Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

