

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0003-42	FECHA:	14/11/2025



1.1 Elaboración e instalación de balcones de 2 x 1 x 9 18 m2



1.1 Elaboración e instalación de balcones de 2 x 1 x 9 18 m2



1.1 Elaboración e instalación de balcones de 2 x 1 x 9 18 m2



1.2 Elaboración e instalación de balcones de 1x1.5. 10.50 m2



1.3 Instalación de tubería de drenaje de línea principal de agua pluvial 60ml



2.1 Reparación de pared, corredor de bodega, por filtración de agua (sellado de grietas y repello) de 10 ml

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0003-42	FECHA:	14/11/2025



2.1 Reparación de pared, corredor de bodega, por filtración de agua (sellado de grietas y repello) de 10 ml



3.1 Instalación de tubería de drenaje de línea principal de agua pluvial 60ml



3.1 Instalación de tubería de drenaje de línea principal de agua pluvial 60ml



3.2 Pintura de aula de 200 M2



3.3 Reparación de muro de contención y reforzamiento; (Sellado de grietas y fisuras colocando una biga para reforzamiento y aplicando repello); 1x15ML



3.4 Sustitución e instalacion de pila de concreto por pila de concreto de dos lavadores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0003-42	FECHA:	14/11/2025



3.5 Sustitución de torta de concreto por deterioro a torta de concreto de patio 18.75 m2



4.1 Instalación de bombillos ahorradores



4.2 Instalación de plafoneras



4.3 Instalación de caja octagonales



4.4 Instalación de interruptores simples



4.5 Reparación de cable eléctrico 50 ml

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0003-42	FECHA:	14/11/2025



4.6 Reparación de ducto eléctrico (canaleta y sus accesorios) 10 ml



4.7 Instalación de cajas rectangulares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público