

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS LAJAS, GUALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0011-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR VENTANAS PVC CORREDIZA BLANCA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA , INCLUYE CHIMENEA , POYETÓN DE 3 HORNILAS



FABRICACIÓN DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS + AZULEJO



INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA EN L (7.85M X 0.80M X 0.80) INCLUYE TOP CON AZULEJO + SALPICADERO CON AZULEJO + REPELLO + ALISADO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO




SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Obra



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS LAJAS, GUALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0011-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

