



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CIMARRON GUALAN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0014-43	FECHA:	9/19/2025



Foto 1: Instalación de piso cerámico mate en aulas.



Foto 2: Instalación de piso cerámico mate en aulas.



Foto 3: Sustitución de banquetas y suministro de pileta de concreto.



Foto 4: Repellos, cernidos e impermeabilización en aulas.



Foto 5: Sustitución de vidrio en ventanas PVC en aulas.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto y suministro de piso cerámico mate en corredor de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Norma patricia San

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CIMARRON GUALAN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0014-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 7: Suministro e instalación de piso cerámico mate en cocina.




Foto 8: Suministro e instalación de gabinete aéreo con azulejo en cocina y puertas de PVC.



Foto 9: Sustitución de planchas de concreto en patio.



Foto 10: Sustitución de planchas de concreto en patio.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma patricia Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA CIMARRON
GUALAN, ZACAPA.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA CIMARRON
GUALAN, ZACAPA.