

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	24/07/2025



Foto 1: 1.1 Reparación de aguas fluviales, a través de elaboración cuneta tipo L, emparejamiento de terreno y compactación.



Foto 2: 2.1 Reparación de puertas de metal y columnas principales



Foto 3: 2.3 Reparación de terraza, salidas y caídas de aguas pluviales



Foto 4: 3.1 Ampliación de servidor

MESADA.



Foto 5: 4.1 Reparación de banquetas contorno de aulas




Foto 6: 4.2 Reparación de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



CONSEJO
DE PADRES
DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	24/07/2025



Foto 7: 4.3 Repello exterior de muros



Foto 8: Repello exterior de muros



Foto 9: 4.4 Sustitución de canales de aguas pluviales




Foto 10: pintado general de paredes



Foto 11: Reparación de balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orlando Isai Díaz Papin

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

