



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VALLE DEL MOTAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VALLE DEL MOTAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Retiro e Instalación Completa de Lámina y Estructura de Soporte de Metal (Mano de Obra Especializada, los Materiales están en muy Buenas Condiciones) en Cocina




Foto 2: Levantado de Muros, Repellos y Cernidos (Se subirán 3 Hiladas de Block) en Cocina



Foto 3: Levantado de Muros, Repellos y Cernidos (Se subirán 3 Hiladas de Block) en Cocina



Foto 4: Sustitución de Piso Cerámico (Existe Desnivel) en Cocina



Foto 5: Instalación de Mueble de Concreto para Tratamiento de Alimento y Desayunador e Instalación de Azulejo en Cocina



Foto 6: Sustitución de Estufa de Gas por Estufa Rural Completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saida Rexes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VALLE DEL MOTAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VALLE DEL MOTAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Sustitución de Ventana de Metal por Ventanas PVC y Balcones de Metal en Cocina



Foto 8: Sustitución de Sistema Eléctrico en Cocina



Foto 9: Sustitución de Sistema Eléctrico en Cocina



Foto 10: Sustitución de Sistema Eléctrico en Cocina




Foto 10: Pintura en Muros Interiores y Exteriores en Cocina



Foto 12: Instalación de Banqueta en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saida Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

