

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA JUAN PONCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE, GUALAN, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0031-45	FECHA:	16/09/2025



Foto 1: Pintura de muros interiores y exteriores (pintura aplicada hace 10 años).



Foto 2: Pintura de muros interiores y exteriores (pintura aplicada hace 10 años).



Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores (pintura aplicada hace 10 años).



Foto 4: Mantenimiento de puertas en aulas.



Foto 5: Suministro e instalación de piso cerámico en cocina.



Foto 6: Suministro e instalación de mueble de concreto y azulejo en pila de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lerily Marcela de León

Firma y sello del Presidente de la OPF

Padres de Familia
OPF
Aldea Juan Ponce
Gualán - Zacapa

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
ALDEA JUAN PONCE, GUALAN, ZACAPA



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA JUAN PONCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE, GUALAN, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0031-45	FECHA:	16/09/2025



Foto 7: Sustrucción de inodoros y red de tubería principal en baños.



Foto 8: Sustrucción de accesorios en lavamanos y baños.



Foto 9: Mantenimiento de puertas, lijado y pintura.

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leidy Karla de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

