



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0033-42	FECHA:	18/09/2025



Foto 1: Reparación de polletón en el modulo de cocina (Incluye polletón, chimenea y plancha metálica)



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en modulo de cocina



Foto 3: Suministro e instalación de ventanas de PVC corredizas y mantenimiento a balcones



Foto 4: Suministro e instalación de ventanas de PVC corredizas y mantenimiento a balcones



Foto 5: Suministro e instalación de azulejo en mesa de trabajo en cocina



Foto 6: Suministro e instalación de azulejo en mesa de trabajo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0033-42	FECHA:	18/09/2025




Foto 7: Repello, cernido y pintura en modulo de baños



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 9: Suministro e instalación de azulejo en lavamanos



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 11: Reparación de tubería en lavamanos



Foto 12: Reparación de pila y sustitución de azulejo dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0033-42	FECHA:	18/09/2025



Foto 13: Repello, cernido y pintura en muro perimetral



Foto 14: Repello, cernido y pintura en muro perimetral



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 16: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 17: Repello, cernido y pintura en muro perimetral




Foto 18: Repello, cernido y pintura en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0033-42	FECHA:	18/09/2025




Foto 19: Suministro e instalación de canales de agua pluvial



Foto 20: Pintura en muros interiores y exteriores en aulas



Foto 21: Pintura en muros interiores y exteriores en aulas



Foto 22: Repello, cernido y pintura en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Martinez
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

