



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO COCALITOS ALDEA MAYUELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COCALITOS ALDEA MAYUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0040-43	FECHA:	7/11/2025



Foto1: Exterior de aulas en donde se propone pintura, en la parte alta se puede observar el mal estado de la pintura así como lo que parece un hongo lo cual representa un riesgo para la salud de los alumnos.



Foto 2: El exterior del aula en la parte del corredor se ve la pintura en mal estado debido a la exposición a sol y lluvia, la banqueta propuesta ayudara a evitar que se ensucie con tanta facilidad.



Foto 3. Es necesaria la instalacion de canales de aguas pluviales a ambos lados y así evitar el encharcamiento y erosion por corrimiento de agua.



Foto 4. Necesaria la baqueta para facilitar el transito de los alumnos en los alrededores del establecimiento y así tambien proteger la infraestructura del mismo. Ademas se propone la instalacion de baranda en rampa de acceso.




Foto 5. Necesario un meson para realizar tareas de cocina así como la instalacion de piso y azulejo en paredes como medidas sanitarias.



Foto 6: Estado actual de piso en aulas, se pretende instalar piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar el número de hoja.

Mayra G.R

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO COCALITOS ALDEA MAYUELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COCALITOS ALDEA MAYUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0040-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 7. Estado actual red de suministro de agua al establecimiento



Foto 8. Estado actual de sanitario, es necesaria la instalacion de piso ceramico y azulejo para mejorar las condiciones sanitarias.



Foto 9. Actualmente el agua se lleva al establecimiento por medio de manguera de riego, por lo mismo es necesario la instalacion de tubería para mejorar las condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra G.R

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

