

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL VIDA NUEVA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTACIÓN, GUALAN, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1904-0045-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 1: suministro e instalación de ventanas PVC en aulas.



Foto 2: suministro e instalación de cielo falso PVC en aulas.



Foto3: suministro e instalación de división de tabla yeso de dos hojas abatible en aulas.



Foto 4: suministro e instalación de muro de Block en lugar de balcones de metal en aulas.



Foto 5: suministro e instalación de azulejo en pila de cocina.



Foto 6: sustitución de pila de block en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL VIDA NUEVA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTACIÓN, GUALAN, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1904-0045-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 7: sustitución de canal de tubo PVC por canal de metal en patio.



Foto 8: sustitución de banquetas en patio.



Foto 9: sustitución de planchas de concreto en patio.



Foto 10: sustitución de planchas de concreto en patio.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público