

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE TABANCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE TABANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0069-42	FECHA:	3/06/2025



6. PISO (INSTALACION DE TORTA DE CONCRETO NUEVA)



7.1 SUSTITUCION DE CANAL DE METAL (INSTALACION DE CANALES DE METAL NUEVO)



7.3 REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC DE 3" (INSTALACION DE TUBOS DE PVC DE 3" NUEVOS)



8.2 REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO (INSTALACION DE BANQUETA NUEVA)



8.2 REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO (INSTALACION DE BANQUETA NUEVA)



8.2 REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO (INSTALACION DE BANQUETA NUEVA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público